




DW712


DW712N

559422 - 60 RUS / UA

Переклад з оригіналу Інструкції




A1




0000 00-00







A4




A5




A6




B




C











E1




E2





E3


**E4****E5****F1****F2****F3****F4****G****H**




I1




I2




I3




I4




I5




J1




J2




L




M




N




O




P




R1




R2 Q




S1




S2




T





U



1



2



V

ПИЛА ТОРЦЮВАННЯ DW712, DW712N

Вітаємо Вас!

Ви вибрали електричний інструмент фірми D E WALT. Ретельна розробка виробів, багаторічний досвід фірми з виробництва інструментів, різні удосконалення зробили електроінструменти D E WALT одними з найнадійніших помічників для професіоналів.

Технічні характеристики

	DW712 QS / CH		DW712N QS / GB		
	LX	LX	LX	LX	
Напруга живлення	B	230	-	230	-
Тип		5	5	3	3
Вихідна потужність	Вт	1 600	1 600	1 600	1 600
Вхідний струм (230 В)	A	8	8	8	8
Вхідний струм (115 В)	A	16	16	16	16
Діаметр пильного диска	ММ	216	216	216	216
Діаметр отвору	ММ	30	30	30	30
Макс. товщина пилкового диска	ММ	1,8	1,8	1,8	1,8
Швидкість обертання диска	об / хв	3 500	3 500	4 5400	5 400
		4 600	600		
Макс. поперечний різ під кутом 90/90	ММ 300 x 70 300 x 70 300 x 70 300 x 70				
Макс. глибина різу зі скосом 45 °	ММ	212	212	212	212
Макс. глибина різу під кутом 90 °	ММ	70	70	70	70
Макс. глибина поперечного різу з нахилом 45 °	ММ	50	50	50	50
Кут скосу (макс.)	вліво	50 °	50 °	50 °	50 °
	вправо	60 °	60 °	60 °	60 °
Кут нахилу (макс.)	вліво	48 °	48 °	48 °	48 °
	вправо	2 °	2 °	2 °	2 °
Cdc 0 °					
Фактична ширина розпилу при макс. висоті заготовки 70 мм	ММ	300	300	300	300
Фактична висота заготовки при макс. ширині розпилу 300 мм ММ		70	70	70	70
Cdc 45 ° вліво					
Фактична ширина розпилу при макс. висоті заготовки 70 мм	ММ	212	212	212	212
Фактична висота заготовки при макс. ширині розпилу 212 мм ММ		70	70	70	70
Cdc 45 ° вправо					
Фактична ширина розпилу при макс. висоті заготовки 70 мм	ММ	212	212	212	212
Фактична висота заготовки при макс. ширині розпилу 212 мм ММ		70	70	70	70
Нахил 45 ° вліво					
Фактична ширина розпилу при макс. висоті заготовки 50 мм	ММ	300	300	300	300
Фактична висота заготовки при макс. ширині розпилу 300 мм ММ		50	50	50	50
Cdc 31,62 °, нахил 33,85 °					
Фактична висота заготовки при макс. ширині розпилу 254 мм ММ		65	65	65	65
Час автоматичного гальмування диска	сек.	<10	<10	<10	<10
ефективність видалення пилу	мг / м	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0
вага	кг	21	21	21	21
L_{PA}(звуковий тиск)					
	дБ (A)	91	91	91	91
K_{PA}(похибка вимірювання звукового тиску)					
	дБ (A)	3,0	3,0	3,0	3,0
L_{WA}(акустична потужність)					
	дБ (A)	104	104	104	104
K_{WA}(похибка вимірювання акустичної потужності)					
	дБ (A)	2,9	2,9	2,9	2,9

Сума величин вібрації (сума векторів у трьох осіях), вимірюних відповідно до стандарту EN 61029: Значення

вібраційного впливу, а_h

a _h =	m / s ²	2,1	2,1	2,1	2,1
Похибка K =	m / s ²	1,5	1,5	1,5	1,5

Рівень вібрації, зазначений в даному інформаційному листку, був розрахований за стандартним методом тестування відповідно до стандарту EN 61029 і може використовуватися для порівняння інструментів різних марок. Він може також використовуватися для попередньої оцінки впливу вібрації.

до системи електроживлення, яка повністю відповідає описаним вище вимогам. При необхідності користувач може дізнатися про систему опору в точці підключення в компанії з комунального електропостачання.



УВАГА: Заявлена величина вібрації відноситься тільки до основних видів застосування інструменту. Однак якщо інструмент застосовується не за основним призначенням, з іншими речами або міститься в неналежному стані, рівень вібрації буде відрізнятися від зазначененої величини. Це може значно збільшити вплив вібрації протягом всього періоду роботи інструментом.

При оцінці рівня впливу вібрації необхідно також враховувати час, коли інструмент знаходився в вимкненому стані або коли він включений, але не виконує будь-яку операцію. Це може значно зменшити рівень впливу протягом усього періоду роботи інструментом. Визначте додаткові запобіжні заходи для захисту оператора від впливу вібрації, такі як: ретельний догляд за інструментом і приладдям, зміст рук в теплі, організація робочого місця.

Визначення: попередження безпеки

Наступні визначення вказують на ступінь важливості кожного сигнального слова. Прочитайте керівництво по експлуатації та зверніть увагу на дані символи.



НЕБЕЗПЕЧНО: Чи означає надзвичайно небезпечну ситуацію, яка призводить до смерті або важкої травми.



УВАГА: Чи означає потенційно небезпечну ситуацію, яка може привести до смерті або важкої травми.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Чи означає потенційно небезпечну ситуацію, яка може привести до травмування легкої або середньої тяжкості.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Чи означає ситуацію, не пов'язану з отриманням тілесної травми, яка, однак, може привести до пошкодження обладнання.



Небезпека ураження електричним струмом!



Вогненебезпечність!

Мінімальні електричні запобіжники:

Інструменти 230 В

10 ампер,

електромережу

ПРИМІТКА: Цей пристрій призначений для підключення до джерела живлення з максимальним допустимим електричним опором системи Zmax

0,28 Ω в точці підключення (блоці живлення) користувальницею мережі.

Користувач повинен стежити за тим, щоб даний пристрій підключався тільки

Декларація відповідності ЄС



DW712, DW712N

DE WALT заявляє, що назва продукту помічена в розділі « **Технічні характеристики** », розроблені в повній відповідності до стандартів: 2006/42 / EC, EN 61029-1, EN 61029-2-9.

Дані продукти також відповідають Директивам 2004/108 / EC і 2011/65 / EU. За додатковою інформацією звертайтеся за вказаною нижче адресою або за адресою, вказаною на останній сторінці керівництва.

Що нижче підписалися особа повністю відповідає за відповідність технічних даних і робить цю заяву від імені фірми D E WALT.



Хорст Гросманн (Horst Grossmann) Віце-президент з інженерних розробок D E WALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510, Idstein, Germany

01.01.2012

Інструкції з техніки безпеки



УВАГА! При використанні електричних інструментів дотримання правил з техніки безпеки та дотримання даними інструкціям дозволить знизити ймовірність виникнення пожежі, ураження електричним струмом та отримання траєм.

Перед використанням даного електроінструменту уважно прочитайте ці інструкції і зберігайте їх для подальшого використання.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ПОВОРДЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ

Загальні правила безпеки

1. Тримайте робоче місце в чистоті.

Захаращення робочої зони і робочого столу може стати причиною нещасного випадку.

2. Врахуйте особливості навколошнього середовища навколо робочого місця.

Не піддавайте інструмент впливу дощу. Не використовуйте інструмент у вологому середовищі. Забезпечте хорошу освітленість робочого місця (250-300 Люкс). Не користуйтесь інструментом, якщо

існує ризик виникнення пожежі або вибуху, тобто легкозаймисті рідини або газами.

3. Захищайте себе від ураження електричним струмом.

Під час роботи не торкайтесь до заземлених предметів (наприклад, трубопроводах, радіаторів опалення, газових плит і холодильників). При використанні електроінструменту в екстремальних умовах (наприклад, висока вологість, наявність металевої стружки і т.д.) слід посилити заходи безпеки і користуватися ізоляючим трансформатором або автоматом, що захищає від витоків на землю.

4. Не дозволяйте стороннім особам перебувати в робочій зоні.

Не дозволяйте будь-кому, особливо дітям, що не бере участь у виробничому процесі, стосуватися інструменту або подовжувача кабелю і не допускайте присутності сторонніх осіб в зоні проведення робіт.

5. Зберігання невикористовуваних інструментів.

Чи не використовується інструмент повинен зберігатися надійно замкненим в сухому місці, недоступному для дітей.

6. Уникайте надмірного навантаження інструменту.

Інструмент буде працювати краще і безпечноше при навантаженні, на яку він розрахованій.

7. Використовуйте спеціально призначений для даного виду робіт інструмент.

Не використовуйте малопотужні інструменти для виконання робіт, які повинні виконуватися за допомогою більш потужних інструментів. Не використовуйте електроінструменти, не призначенні для даного типу робіт, наприклад, дискові пилки для різання гілок або колод.

8. Одягайтеся відповідним чином.

Не надягайте просторий одяг або прикраси, так як вони можуть бути захоплені рухомими частинами

інструменту. При роботі поза приміщеннями рекомендується надягати взуття наковзною підошвою. Використовуйте відповідний головний убір, щоб заховати довге волосся.

9. Користуйтесь засобами індивідуального захисту.

Завжди працюйте в захисних окулярах. Якщо під час роботи утворюється пил або летючі тверді частинки оброблюваного матеріалу, використовуйте захисну маску або респіратор. Якщо ці частинки мають досить високу температуру, необхідно також одягати захисний фартух. Завжди використовуйте засоби захисту органів слуху. Завжди надягайте захисну каску.

10. Підключіть пиловидаляючим обладнання.

Якщо електроінструмент забезпечений пристроям та збирання пилу, переконайтесь, що даний пристрій підключено і використовується належним чином.

11. Будьте обережні при роботі з електричним кабелем.

При відключені від мережі живлення, що не висмикуйте вилку з розетки за кabelь. Не піддавайте електричний кabel впливу високої температури, масла і тримайте далеко від гострих предметів і кутів. Ніколи не переносите електроінструмент, тримаючи його за кabelь.

12. Забезпечуйте безпеку при роботі.

По можливості використовуйте струбцини або лещата для фіксації оброблюваної деталі. Це більш безпечно, ніж притискати заготовку руками, і дозволяє звільнити обидві руки для управління інструментом.

13. Не перенапружуйтесь.

Завжди зберігайте рівновагу і стійку позу.

14. Перевіряйте справність інструменту.

Тримайте пильні інструменти в добре заточеним і чистому стані, що підвищить експлуатаційні показники і зробить роботу більш безпечною. дотримуйтесь

інструкції по мастилі і заміні аксесуарів. Виконуйте періодичні огляди інструменту, якщо буде виявлено пошкодження, здайте його на ремонт до авторизованого сервісного центру. Ручки і вимикачі повинні бути сухими, чистими і не матити слідів масла і мастила.

15. Вимикайте електроінструмент.

При невикористанні інструменту, перед обслуговуванням і під час заміни допоміжних пристроїв, таких як пильні диски, свердла і фрези, завжди відключайте прилад від джерела живлення.

16. Видаліть регулювальні й гайкові ключі.

Перед включенням електроінструменту завжди перевіряйте, щоб з нього були вилучені всі регулювальні й гайкові ключі.

17. Не допускайте ненавмисного запуску.

При перенесенні електроінструменту не тримайте пальці на вимикачі. Перед підключенням до джерела змінного струму, що інструмент вимкнений.

18. Використовуйте подовжувач, призначений для застосування поза приміщеннями.

Перед початком роботи перевірте розетку на наявність пошкоджень і при необхідності замініть його. При роботі електроінструментом на відкритому повітрі завжди користуйтесь подовжувальним кабелем, призначеним для застосування поза приміщеннями і мають відповідне маркування.

19. Будьте уважні.

Слідкуйте за тим, що Ви робите. Керуйтесь здоровим глуздом. Не користуйтесь електроприладами в стані втоми або під впливом сильно діючих ліків або алкоголю.

20. Перевіряйте справність деталей інструменту.

Перед використанням ретельно перевірте інструмент і електричний кabel, щоб вирішити, чи буде він

працювати належним чином і чи зможе виконати намічenu функцію. Перевірте центрування і якість кріплення деталей, що рухаються, наявність пошкоджених деталей, якість монтажу і будь-які інші умови, які можуть вплинути на роботу інструменту. Пошкоджені захисні кожухи або інші несправні деталі повинні бути належним чином відремонтовані або замінені в авторизованому сервісному центрі, якщо в цьому посібнику з експлуатації не вказано інше. Замініть несправні вимикачі в авторизованому сервісному центрі. Не використовуйте електроінструмент, якщо його вимикач не встановлюється в положення включення або виключення. Ніколи не намагайтесь виконати ремонт самостійно.



УВАГА! Використання будь-яких речей або пристосувань, а також виконання даним інструментом будь-яких видів робіт, які не рекомендовані в цьому посібнику з експлуатації, може привести до нещасного випадку.

21. Сканування таоцифрування друкованої повинен виконуватися кваліфікованим персоналом.

При роботі з даними електричним інструментом повинні дотримуватися всі відповідні правила техніки безпеки. Сканування таоцифрування друкованої повинен виконуватися тільки кваліфікованим персоналом з використанням оригінальних запасних частин; недотримання даної вказівки може стати причиною серйозної травми користувача.

- Не використовуйте інструмент без встановлених захисних кожухів, а також, якщо захисні кожухи в поганому робочому стані або не встановлені належним чином.

- Перед виконанням розпилю з нахилом, переконайтесь, що важіль надійно зафікований.
- Слідкуйте, щоб підлогу навколо електроінструменту завжди залишався чистим, не допускайте скупчування тирси або трісок.
- Використовуйте правильно заточені пильні диски. Переконайтесь, що швидкість, позначена на пильному диску, не нижче швидкості, позначеній на табличці інструменту.
- Перед початком роботи переконайтесь, що всі фіксатори і власники надійно закріплені.
- Не тримайте руки поруч з пильним диском, коли інструмент підключений до джерела живлення.
- Ніколи не намагайтесь швидко зупинити механізм шляхом притиснення будь-якого інструменту або іншого предмета до пильному диску; це може стати причиною нещасного випадку з тяжкими наслідками.

- Перед використанням будь-яких речей уважно прочитайте інструкцію з експлуатації. Неправильне використання приладдя може стати причиною пошкодження інструменту.

- При захопленні пилкових дисків або заготовок з грубого матеріалу використовуйте тримач або надягайте рукавички.
- Перед використанням інструменту, переконайтесь, що пильний диск встановлений правильно.
- Переконайтесь, що диск обертається в правильному напрямку.
- Не використовуйте диски меншого або більшого діаметру, ніж рекомендовано. Див. Швидкість обертання дисків в технічних характеристиках. Використовуйте тільки зазначені в цьому посібнику диски, що відповідають стандарту EN 847-1.
- Намагайтесь використовувати спеціальні пильні диски зі зниженим рівнем шуму.

Додаткові правила техніки безпеки для роботи торцовальних пилами

- Даний інструмент забезпечений спеціальним електричним кабелем, який може бути замінений тільки виробником або в авторизованому сервісному центрі.
- Не використовуйте пилку для різання інших матеріалів, крім рекомендованих виробником.

- Не використовуйте диски з швидкорізальної інструментальної сталі.
- Не використовуйте деформовані або пошкоджені диски.
- Не використовуйте абразивні або алмазні диски.
- Перед кожним виконанням різу переконуйтесь, що інструмент стійкий і нерухомий.
- Якщо інструмент обладнаний лазером, не проводьте його заміну на інші типи лазера. Ремонт повинен виконуватися тільки виробником лазера або в авторизованому сервісному центрі.
- Забороняється використовувати пилку без пластини для пропила.
- Виведіть пильний диск з пропила в заготовці, перш ніж відпускати вимикач.
- Чи не заклинуючи ніякими предметами крильчатку вентилятора для утримування вала двигуна.
- Захисний кожух пилкового диска автоматично піднімається при опусканні важеля вниз і опускається шляхом натискання на важіль фіксації верхнього положення пильної головки (17).
- Ніколи не піднімайте захисний кожух диска вручну, якщо інструмент не вимкнений. Захисний кожух можна піднімати вручну при установці або демонтажі пилкових дисків, а також для огляду пилки.
- Періодично перевіряйте чистоту вентиляційних отворів двигуна і відсутність в них трісок.
- Замініть пластину для пропила, коли вона зноситься. Див. Список запасних деталей.
- Перед заміною диска або виконанням технічного обслуговування вимкніть пилу від джерела живлення.
- Ніколи не виконуйте чистку або технічне обслуговування, коли інструмент ще працює, а пильна головка знаходитьться в робочому положенні.
- По можливості завжди встановлюйте інструмент на робочий стіл.
- Передня секція захисного кожуха забезпечена прорізами типу жалюзі для забезпечення видимості під час розпилювання.

Незважаючи на те, що жалюзійні прорізи помітно скорочують кількість розлітаються обрізків, вони є відкритими отворами на захисному кожусі, тому при перегляді крізь них завжди надягайте захисні окуляри.

- При розпилюванні деревини підключайте пилу до пристрою пилозбірника. Завжди беріть до уваги чинники, що впливають на утворення пилу:
 - Тип оброблюваного матеріалу (при розпилюванні деревно-стружкової плити утворюється більше пилу, ніж при розпилюванні деревини);
 - Гострота пилкового диска;
 - Правильне регулювання пилкового диска,
 - Швидкість повітряного потоку пиловидиляючим пристроем повинна бути не нижче 20 м / с.
- Переконайтесь, що місцева витяжна вентиляція, також як витяжні шафи, відбиваючі і жолоби, налаштовані належним чином.
- Зверніть увагу на наступні фактори, що впливають на підвищений шумовиделеніє:
 - Використовуйте пильні диски зі зниженим шумовиделенієм;
 - Використовуйте тільки гостро заточені пильні диски.
- Час від часу інструмент повинен проходити технічне обслуговування;
- Залиште достатньовідповідальні загальні або місцеві освітлення;
- Переконайтесь, що оператор пройшов спеціальне навчання з використання, регулюванню і експлуатації інструменту;
- Переконайтесь, що всі монтажні елементи і шпиндельні шайби підходять для застосування з даним інструментом, як описано в цьому посібнику з експлуатації.
- Ніколи не видаляйте обрізки або інші частини заготовки із зони розпилю, коли інструмент ще працює, а пильна головка знаходитьться в робочому положенні.
- Ніколи не розпилюйте заготовки коротше 200 мм.
- Максимальний розмір заготовки для обробки даним інструментом без

використання додаткової опори:

- Висота 70 мм x ширина 300 мм x довжина 500 мм.
- Довші заготовки повинні підтримуватися додатковим столом, наприклад, DE7080.
Завжди надійно закріплюйте заготовку на станині пилки.
- У разі поломки або виходу інструменту з ладу негайно вимкніть інструмент та відключіть його від джерела живлення.

- Позідомте про несправності і належним чином опишіть стан інструменту, щоб запобіти використанню пошкодженого інструменту іншими користувачами.
- При блокуванні пильного диска в результаті аномального зусилля подачі в процесі розпилювання, вимкніть інструмент та відключіть його від джерела живлення. Видаліть заготовку і переконайтеся, що пильний диск обертається вільно. Увімкніть інструмент та очікіть новий розпил зі зменшеним зусиллям подачі.
- Ніколи не використовуйте інструмент для різання легких сплавів, особливо магнію.
- Використовуйте пильні диски, що відповідають типу розрізається.
- По можливості завжди вмонтуйте інструмент на робочому столі, використовуючи болти діаметром 8 мм і довжиною 80 мм.

Залишкові ризики

Наступні ризики є характерними при використанні пив:

- Травми в результаті торкання обертових частин

Незважаючи на дотримання відповідних інструкцій по техніці безпеки і використання запобіжних пристроїв, деякі залишкові ризики неможливо повністю виключити. До них відносяться:

- Погрішення слуху.
- Ризик нещасних випадків, викликаних незакритими частинами обертового пилкового диска.
- Ризик отримання травми при зміні диска.

- Ризик защемлення пальців при знятті захисних кожухів.

- Збиток здоров'ю в результаті вдихання пилу від розпилу деревини, особливо, дуба, бука та ДВП. Перелічені нижче фактори збільшують ризик порушення дихання:

- При обробці деревини не використовується для видалення пилу пристрій.
- Засмітилися вихлопні фільтри можуть стати причиною недостатнього пиловидалення.

Маркування інструменту

На інструменті є наступні знаки:



Перед використанням уважно прочитайте цей посібник з експлуатації.



Використовуйте засоби захисту органів слуху.




Одягайте захисні окуляри.




Місце захоплення для перенесення



Тримайте руки в стороні від пильного диска.



Читайте інструкції у розділі « **Виконання довгого розпилу** ».



Читайте інструкції у розділі « **Регулювання фіксатора нахилу пильного головки** ».

МІСЦЕ ПОЛОЖЕННЯ КОДА ДАТИ (Мал.А2)

Код дати (32), який також включає в себе рік виготовлення, відштампований на поверхні корпусу інструменту. приклад:

2012 XX XX

Рік виготовлення

Комплект поставки

В упаковку входять:

- 1 Змонтована пила торцовання
- 1 Ключ для установки пилкового диска
- 1 Пильний диск
- 1 Зажим для заготовки
- 1 Керівництво по експлуатації
- 1 Креслення інструменту в розібраному вигляді
 - *Перевірте інструмент, деталі і додаткові пристосування на наявність пошкоджень, які могли статися під час транспортування.*
 - *Перед початком роботи необхідно уважно прочитати цю інструкцію і взяти до відома що міститься в ньому інформацію.*

Опис (Мал.A1 - A6)



УВАГА: *Ні в якому разі не змінюйте електроінструмент або яку-небудь його деталь. Це може призвести до травмування або пошкодження інструменту.*

A1

- 1 Пусковий вимикач
- 2 Рухомий нижній захисний кожух
- 3 Ліва направмна
- 4 Зажимна рукоятка установки кута скоса
- 5 Фіксатор кута скоса
- 6 Градуйована шкала кута скоса
- 7 Нерухома направмна
- 8 Права спрямовуюча
- 9 Стопорний гвинт регулювання кута нахилу
- 10 Градуйована шкала кута нахилу
- 11 Зажимна рукоятка фіксатора нахилу
- 12 Обмежувач глибини паза
- 13 Поворотна затискна рукоятка фіксатора штанг
- 14 Фіксатор пильної головки
- 15 Рукоятка настройки глибини вирізання пазів
- 16 Кнопка блокування шпинделя
- 17 Важіль фіксації верхнього положення пильної головки
- 18 Робоча рукоятка

19 Дисковою регулятор швидкості (DW712)

A2

- 23 Верхній захисний кожух
- 24 Отвір для пиловідвідення
- 25 Направляючі штанги
- 26 Ключ для установки пилкового диска
- 27 Регулювальна рукоятка фіксатора нахилу пильного головки
- 28 Стопорний гвинт регулювання вертикального положення
- 29 Установча рукоятка лівої верхньої направляючої
- 30 Віймка для захоплення рукою
- 31 Пластина для пропила
- 32 Код дати

ДОДАТКОВІ ПРИСТРОЇ

A4

35 Стіл на ніжках

A5

36 Набір для видалення пилу

A6

37 Ремінь для перенесення

ПРИЗНАЧЕННЯ

Ваша пила торцовання DeWALT DW712 призначена для професійних робіт для пилиння деревини, виробів з дерева та пластмас. Даною електропилкою можна легко, точно і безпечно проводити поперечне пилиння, а також пилиння під кутом (зі скосом і з нахилом). Данна пила розроблена для використання пильних дисків діаметром 216 мм із зубами з твердосплавними напайками.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ інструмент у вологих умовах або при наявності в навколошньому просторі легко займистих рідин або газів. Дані торцовальні пилки є професійними електроінструментами.

Не дозволяється дітям торкатися до інструменту. Недосвідчені користувачі повинні використовувати цей інструмент під керівництвом досвідченого інструктора.



УВАГА! Використовуйте цей інструмент тільки за призначенням.

- Цей виріб не може використовуватися людьми (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними та розумовими

здібностями або при відсутності необхідного досвіду або досвіду, за винятком, якщо вони виконують роботу під наглядом особи, яка відповідає за їх безпеку. Не залишайте дітей з інструментом без нагляду.

Електробезпека

Електричний двигун розрахований на роботу тільки за однієї напруги електромережі. Слідкуйте за напругою електричної мережі, воно повинно відповідати величині, позначеній на інформаційній таблиці електроінструменту.



Ваш інструмент має подвійну ізоляцію відповідно до стандарту EN 61029, що виключає потребу в заземляючим дроті.



УВАГА:

Електроінструменти з напругою 115 В повинні управлятися через

запобіжний ізольований трансформатор з заземленим екраном між первинною і вторинною обмоткою.

При необхідності замінити електричний кабель, ремонт пристрою повинен проводитися тільки офіційними сервісними агентами або кваліфікованими технічними фахівцями.

Використання подовжуvalного кабелю

При необхідності використання подовжувача кабелю, використовуйте тільки затверджені 3-х жильні кабелі промислового виготовлення, розраховані на потужність не меншу, ніж споживана потужність даного інструменту (див. Розділ « **Технічні характеристики** »).

Мінімальний розмір провідника повинен складати 1,5 мм²; максимальна довжина кабелю не повинна перевищувати 30 м. При використанні кабельного барабана, завжди повністю розмотуйте кабель.

Установка

РОЗПАКОВУВАННЯ (МАЛ.В)

- Акуратно витягніть пилку з упаковки.
- Відпустіть затискну рукоятку (13) фіксатора штанг, відсуньте пильну

головку назад і зафіксуйте її в цьому положенні.

- Натисніть на робочу рукоятку (18) і витягніть фіксатор пильної головки (14), як показано на малюнку.
- Акуратно звільніть притиснє тиск і дозвольте пильної голівці самостійно піднятися на повну висоту.

ЗАКРІПЛЕННЯ ЕЛЕКТРОПИЛИ НА РОБОЧОМУ СТОЛІ (Мал.С)

- Всі 4 опорні лапи мають отвори (40), призначенні для кріпління до робочого столу. Є отвори 2-х різних діаметрів, для можливості використання різних гвинтів (шурпів). Можна використовувати будь-які з цих отворів, не обов'язково використовувати їх все. Рекомендується використовувати болти діаметром 8 мм і довжиною 80 мм.

- Пила повинна бути надійно закріплена на робочому столі, щоб уникнути зсуву. Для підвищення мобільності електропили, її можна встановити на аркуші фанери товщиною мінімум 12,5 мм, який потім може бути закріплений на робочому столі або перенесений і встановлений в інших місцях.

- При установці електропили на аркуші фанери переконайтесь, що монтажні гвинти не виступають знизу. Лист фанери повинен щільно прилягати до робочого столу. При фіксації пилки до опори за допомогою затисків пристрой, розташуйте їх тільки в місцях розташування кріпильних отворів. Кріпління в будь-якому іншому місці може порушити нормальну роботу пилки.

- Щоб уникнути заклинювання і неточною роботи, прослідкуйте за тим, щоб монтажна поверхня була рівною. Щоб уникнути коливання електропили на опорній площині, підкладіть під одну з опорних лап тонкі обрізки матеріалу, що розпилюється, до повної стабілізації електропили на опорній площині.

ЗБІРКА



УВАГА: Щоб уникнути отримання травми, вимкніть інструмент та від'єднайте його від джерела електроживлення, перш ніж встановлювати

*і демонтувати
принадлежності, виконувати або
змінювати налаштування, а також
перед проведенням ремонту.* Переконайтесь,
що курок перемикач знаходитьться в
положенні ВИКЛ. Ненавмисний запуск
інструменту може привести до
 травмування.

5. Утримуючи однією рукою кнопку блокування
шпинделля, іншою рукою затягніть із зусиллям
кріпильний болт (45), повертаючи його в напрямку
проти годинникової стрілки.



УВАГА! Встановлюйте пильний диск тільки
відповідно до цих вказівок. Використовуйте
тільки диски, позначені в розділі «Технічні
характеристики»: Номер за каталогом: DT4320
(рекомендується).

ВСТАНОВЛЕННЯ ПИЛКОВОГО ДИСКА (МАЛ. Е1-Е5)

- Ніколи не натискайте на кнопку блокування шпинделля, якщо пильний диск знаходитьться в русі або під напругою.
- Не використовуйте цю торцовальную пилку для різання легких сплавів і чорних металів (з емкостю чавуну і сталі), каменю або виробів з волокнистого цементу.
- Натисніть важіль фіксації верхнього положення пильної головки (17), щоб деблокувати нижній захисний кожух (2), потім підніміть нижній захисний кожух на максимальну висоту (до упору).

1. Утримуючи нижній захисний кожух за допомогою гвинта (43) у верхньому положенні, натисніть однією рукою на кнопку блокування шпинделля (16), потім іншою рукою входять в комплект поставки ключем (26), звільніть кріпильний болт пилкового диска (45), повертаючи його в напрямку за годинниковою стрілкою.



УВАГА! Для блокування шпинделля утримуйте
кнопку, як показано на малюнку, і повільно
повортайте рукою шпиндель, до відчувається
його фіксації.

Щоб уникнути обертання шпинделя,
продовжуйте утримувати кнопку блокування.

2. Видаліть кріпильний болт пилкового диска (45) і зовнішнє кільце розпору (46).
3. Встановіть пильний диск (47) на буртик (48) внутрішнього распорного кільця (49), стежачи за тим, щоб вістря зубів нижньої частини пилкового диска були спрямовані в бік тильній частині електропилки (в напрямку від оператора).
4. Встановіть на місце зовнішнє кільце розпору (46).

Регулювання



УВАГА: Щоб уникнути отримання травми,
вимкніть інструмент та від'єднайте його від
джерела електро живлення, перш ніж
встановлювати і демонтувати
принадлежності, виконувати або змінювати
налаштування, а також перед проведенням
ремонту. Переконайтесь, що курок перемикач
знаходитьться в положенні ВИКЛ. Ненавмисний
запуск інструменту може привести до
 травмування.

Ваша торцовальна електропила точно налаштована на заводі-виробнику. Якщо після транспортування або внаслідок інших причин виникла необхідність у повторній регулюванню, дотримуйтесь наведених нижче вказівок. Настійно рекомендується налаштувати електропилку один раз, потім ці настройки не повинні змінюватися.

ПЕРЕВІРКА І РЕГУЛЮВАННЯ ДИСКУ ВІДНОСНО НАПРЯМНИХ (МАЛ. F1 - F4)

- Відпустіть затискну рукоятку (4) і натисніть на фіксатор (5), щоб звільнити рукоятку консолі (50).
- Качайте рукоятку консолі, поки затвор не зупинить її в положенні 0 °. Не затягуйте затискну рукоятку.
- Опускайте пильну головку, поки зуби диска не досягнуть прорізів пластини для пропила (51).
- Притисніть кутник (52) до лівої направляючої (3) і до пильному диску (47) (Мал.F3).



УВАГА: Не торкайтесь косинцем різальних крайок зубів пильного диска!

- При необхідності регулювання виконайте наступні дії:
- Відпустіть гвинти (53) і рухайте градуированну шкалу спільно з консолью вліво або вправо, щоб виміряний по косинці кут між пильним диском і спрямовуючою склав 90 °.
- Затягніть гвинти (53). На даному етапі положення покажчика кута скоса не має значення.

РЕГУЛЮВАННЯ ВКАЗІВНИКА КУТІВ ПОВОРОТУ (Мал.F1, F2 і G)

- Відпустіть затискну рукоятку (4) і натисніть на фіксатор (5), щоб звільнити рукоятку консолі (50).
- Рухайте консоль, щоб встановити покажчик кута скоса (54) на нуль, як показано на Мал.G.
- Дозвольте фіксатора кута скоса заклацнути при вільної затискої рукоятці, коли Ви встановите в нульове положення рукоятку консолі.
- Контролюйте положення покажчика кута скоса (54) і градуйованою шкали (6). Якщо вказівний стрілка не вказує точно нуль, звільніть гвинт (55), пересуньте покажчик до точної вказівки 0 °, після чого затягніть гвинт.

РЕГУЛЮВАННЯ ЗАТИСКНОГО / НАПОЛЕГЛИВОГО СТЕРЖНЯ (Мал.H)

Якщо основа електропилки рухома при замкнених затискої рукоятці (4), необхідно відрегулювати затискої / завзятий стрижень (56).

- Розблокуйте рукоятку установки кута скоса (4).
- Повністю затягніть викруткою (57) затискої / завзятий стрижень (56). Потім звільніть затискої / завзятий стрижень на чверть обороту.
- Переконайтесь, що стіл нерухомий при фіксації затискої рукояткою (4) будь-якого (не тільки заданого) кута.

ПЕРЕВІРКА І РЕГУЛЮВАННЯ ДИСКУ ЩОДО СТОЛУ (Мал.I1 - I4)

- Відпустіть затискну рукоятку (11).
- Переведіть пильну головку вправо, переконавшись, що вона розташована

повністю вертикально, і затягніть затискну рукоятку.

- Опускайте пильну головку, поки зуби диска не досягнуть прорізи пластини для пропила (51).
- Прикладіть кутник (52) горизонтально до столу і вертикально до площини пилкового диска (47) (Мал.I2).



УВАГА: Не торкайтесь косинцем різальних крайок зубів пильного диска!

- При необхідності регулювання виконайте наступні дії:
- Відпустіть затискну рукоятку фіксатора нахилу (11) і повертайте гвинт регулювання вертикального положення (28) вліво або вправо, поки вимірюний по косинці кут між пильним диском і столом не складе 90 °.
- Якщо покажчик нахилу (58) не вказує на нуль градуйованою шкали (10) кута нахилу пильного головки, звільніть регулювальний гвинт (59) і встановіть вказівну стрілку на нуль.

РЕГУЛЮВАННЯ НАПРАВЛЯЮЧОЇ (Мал.J1, J2)

Верхня частина лівої напрямної може бути відрегульована по лівому краю для забезпечення зазору, який дозволить нахиляти пилу на 48 ° вліво. Щоб відрегулювати напрямну (3):

- Відпустіть установчу рукоятку (29), і пересуньте напрямну вліво.
- Чи не тому числі електропилку, перевірте зазор між пильним диском і направляє. Напаштуйте направляючу таким чином, щоб вона розташувалася найближче до пильному диску, забезпечуючи максимальну підтримку заготовки і не перешкоджаючи руху рукоятки вгору або вниз.
- Загвинтите із зусиллям рукоятку.



УВАГА: Направляючий паз (60) може засмітитися тирсою. Для чищення використовуйте дерев'яну паличку або стиснене повітря під низьким тиском.

Рухома частина правої направляючої регулюється для забезпечення максимальної підтримки заготовки близько диска і можливості встановлювати кут нахилу 45 ° вліво. Відстань ковзання в обох напрямках обмежена стопорами.

Щоб відрегулювати напрямну (8):

- Відпустіть смушкову гайку (76) і звільніть направляючу (8).
- Посуньте напрямну вліво.
- Чи не тому числі електропилку, перевірте зазор між пильним диском і направляє. Налаштуйте направляючу таким чином, щоб вона розташувалася найближче до пильному диску, забезпечуючи максимальну підтримку заготовки і не перешкоджаючи руху рукоятки вгору або вниз.

- Закріпіть направляючу на місці, затягнувши смушкову гайку (76).

РЕГУЛЮВАННЯ ФІКСАТОРА НАХИЛУ ПИЛЬНОЇ ГОЛОВКИ (Мал.К)

Фіксатор нахилу дозволяє встановити пильний диск у вертикальному положенні і під нахилом 45 °. Регулюючі фіксатори нахилу, можна встановити кут в межах від 2 ° вправо до 48 ° вліво.

- Щоб відрегулювати положення фіксатора нахилу, спочатку відпустіть пильну головку і злегка відхиляйте її вліво, потім витягніть регулювальну рукоятку (27) і поверніть її в потрібне положення (62). Регулювальна рукоятка автоматично защелкнеться на місці.
- Встановіть потрібний кут нахилу і зафіксуйте пильну головку в цьому положенні.
- Для зупинки зміни положення фіксатора нахилу, поверніть регулювальну рукоятку (27) в положення фіксації нахилу (61).

ПЕРЕВІРКА І РЕГУЛЮВАННЯ УГЛА НАХИЛУ (Мал.А1, А2 і 15)

- Переконайтесь, що регулювальна рукоятка (27) встановлена в положенні фіксації нахилу.
- Відпустіть установчу рукоятку (29) лівої напрямної, і посуньте її верхню частину насільки можливо вліво.
- Відпустіть затискну рукоятку фіксатора нахилу пильного головки (11) і перемістіть пильну головку вліво. При цьому кут нахилу дорівнюватиме 45 °.
- При необхідності регулювання виконайте наступні дії:
- Поверніть гвинт (9) вліво або вправо, щоб індикатор нахилу (58) вказував на 45 °.

РЕГУЛЮВАННЯ НАПРАВНИХ ШТАНГ (МАЛ.Л)

- Постійно контролюйте напрямні штанги на відсутність люфту (зазору між штангами і направляючими отворами держателя).
- Для зменшення люфту, повільно повертайте регулювальний гвинт (64) у напрямку за годинниковою стрілкою, одночасно рухаючи пильну головку уздовж штанг вперед-назад.

Експлуатація

Інструкції з використання



УВАГА: Завжди дотримуйтесь вказівок діючих норм і правил безпеки.



УВАГА: Для зниження ризику отримання серйозної травми, перед регулюванням або зняттям/установкою додаткового обладнання або насадок вимикайте інструмент і відключайте його від електромережі. Ненавмисний запуск інструменту може привести до травмування.

Переконайтесь, що інструмент розташований зручно і правильно з точки зору висоти столу і стійкості. Місце установки інструменту має бути вибрано з урахуванням гарного огляду для оператора і достатнього вільного простору, що дозволяє працювати з заготівлею без будь-яких обмежень.

Для зменшення рівня вібрації простежте, щоб температура в робочій зоні не була занадто низькою, інструмент та насадки були добре відрегульовані, а розмір заготовки підходив для даного інструменту.

Підготовка до експлуатації

- Встановіть пильний диск відповідного типу. Не використовуйте надмірно зношенні пильні диски. Максимальна швидкість інструменту повинна перевищувати гранично допустиму швидкість пилкового диска.
- Не намагайтесь розпилювати дуже дрібні деталі.

- Не форсуйте режим різання. Не застосовуйте надмірних зусиль.
- Перед початком різання дочекайтесь, поки двигун набере повні оберти.
- Переконайтесь, що всі фіксатори й затиски надійно закріплені.
- Надійно закріплюйте оброблювану заготовку.
- Хоча дана електропила може використовуватися для розпилювання деревини і більшості кольоворових металів, в цих інструкціях з експлуатації розглядається розпилювання тільки деревини. Ті ж самі інструкції відносяться і до інших матеріалів. Не використовуйте цю пилку для різання чорних металів (чавун і сталь), каменю або виробів з волокнистого цементу!
- Обов'язково використовуйте пластину для пропила. Не використовуйте інструмент, якщо щілину пропила ширше 10 мм.

Включення і вимикання (Мал.М)

Отвір (65) в пусковому вимикачі призначено для вставки замка, щоб заблокувати інструмент.

- Щоб включити інструмент, натисніть на пусковий вимикач (1).
- Щоб вимкнути інструмент, відпустіть пусковий вимикач.

Установка швидкості (Мал.М)

DW712

Дискової регулятор швидкості (19) можна використовувати для попереднього напаштування необхідної швидкості обертання.

- Встановіть дискової регулятор швидкості (19) на необхідний діапазон, визначений цифрою.
- Використовуйте високу швидкість для пилиння м'яких матеріалів, таких як деревина. Для пилиння металу використовуйте низьку швидкість.

Затиск заготовки (Мал.В)



УВАГА: До виконання різу зафіксована на місці, збалансована і підтримувана заготовка після завершення різу може прийти в розбалансоване стан.

Невріноважена навантаження може стати причиною нахилу пилки або місця, на якому вона закріплена - робочого столу або верстата. При виконанні різів, які можуть привести до невріноваженої навантаженні, надійно закріплюйте заготовку і простежте, щоб пила була міцно прикріплена болтами до стійкої поверхні. В іншому випадку, підвищується ризик отримання травми.



УВАГА: Кожен раз при використанні затиску ніжка затиску завжди повинна упиратися в підставу пилки. Завжди закріплюйте заготовку тільки на підставі пили, і більше ні на якому іншому місці робочої зони. Переконайтесь, що ніжка затиску не впирається в край підстави пили.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Завжди використовуйте затискач, щоб забезпечити контроль в управлінні інструментом і знизити ризик пошкодження заготовки і отримання травми.

Використовуйте затиск (20), що входить в комплект поставки Вашого інструменту. При установці затиску направляючу можна пересунути в сторону. Залежно від розміру і форми заготовки можна також використовувати допоміжні засоби, такі як пружинні струбцини, брускові затискачі або затискні скоби.

Установлення затискачів

1. Вставте затискач у отвір позаду направляючої. Затиск повинен бути звернений до задньої сторони пилки. Канавка на штанзі затиску повинна повністю увійти в основу пили торцовання. Переконайтесь, що канавка повністю увійшла в основу пили торцовання. Якщо канавка видно, затиск встановлений неправильно.
 2. Поверніть зажим на 180° в сторону передньої частини пили торцовання.
 3. Для регулювання затиску вгору або вниз звільніть рукоятку; для надійного затиснення заготовки використовуйте рукоятку тонкої настройки.
- ПРИМІТКА:** При розпилі з нахилом встановлюйте затиск на протилежному боці підстави пили. ЩОБ ПЕРЕВІРИТИ ХІД ДИСКУ, ПЕРЕД ТИМ ЯК РОБИТИ

ОСТАТОЧНИЙ РОЗРІЗ, ЗАВЖДИ СПОЧАТКУ ВИКОНУЙТЕ ПРОБНІ розрізі (ПРИ вимкненому ІНСТРУМЕНТИ).
ПЕРЕВІРТЕ, ЧИ ЗАЖИМ НЕ ЗАВАЖАЄ ДІЙ ПИЛИ АБО захисного кожуха.

Основні типи різів

ВЕРТИКАЛЬНИЙ ПРЯМИЙ ПОПЕРЕЧНИЙ РЕЗ (Мал.А1, А2 і N)

- Підніміть затискну рукоятку (4) і натисніть на фіксатор (5).
- Встановіть фіксатор на позицію 0 ° і затягніть затискну рукоятку.
- Притисніть розпилують заготівку до направляючої (3 і 7).
- Тримаючи робочу рукоятку (18), натисніть важіль (17) фіксації верхнього положення пильної головки, яка при цьому буде розблоковано. Для запуску електродвигуна, натисніть клавішу пускового вимикача (1).
- Опустіть пильну головку, щоб пильний диск розпилияв деревину і увійшов в паз пластмасовою пластини для пропила (31).
- Після закінчення пилиння відпустіть вимикач і чекайте, поки пильний диск повністю не припинить рух, а потім поставте пильну головку у вихідне (верхнє) положення.

ВИКОНАННЯ «ДОВЖИННИ РОЗПИЛУ»

(Мал.О)

Використовуючи напрямні штанги і ковзне рух вперед-вниз-назад, можна пилити заготовки розміром від 50 x 100 мм до 500 x 1000 мм.

- Відпустіть затискну поворотну рукоятку (13) фіксатора штанг.
- Потягніть пильну головку на себе, і включіть електропилку.
- Підвідіть пильний диск до оброблюваної заготівлі, зробіть врізання і, рухаючи пильну головку в напрямку від себе, продовжуйте пилиння.
- Далі дійте, як описано вище.



УВАГА:

- Чи не застосовуйте «довгий розпил» для заготовок, розмір яких менше 50 x 100 мм.
- Не забудьте після виконання «довгого розпилу»

зафіксувати пильну головку в вихідному (задньому) положенні.

ВЕРТИКАЛЬНИЙ КОСОЙ ПОПЕРЕЧНИЙ РЕЗ (Мал.А1, Р)

- Підніміть затискну рукоятку (4) і натисніть на фіксатор (5). Змістіть важіль вліво або вправо на потрібний кут.
- Фіксатор кута скоса дозволяє автоматично встановлювати кут нахилу на 10 °, 15 °, 22,5 °, 31,62 ° і 45 ° як вліво, так і вправо, а також 50 ° вліво і 60 ° вправо. Для установки пильної головки на проміжний кут, міцно тримаючи пильну головку, затягніть затискну рукоятку.
- Щоразу перед початком роботи перевіряйте надійність затягування затискої рукоятки.
- Далі дійте як при вертикальному прямому поперечному розрізі.



УВАГА: При пилинні під кутом краю дерев'яної заготовки з невеликою кількістю відрізаеться матеріалу, разміщуюте дерев'яну заготовку таким чином, щоб обрізки виявлялися на боці диска, розташованої під великим кутом по відношенню до направляючої: таблолівий зріз під кутом - відходи справа, правий зріз під кутом - відходи зліва.

ПИЛЯННЯ З НАХИЛОМ (Мал.А1, А2 і Q)

Кут нахилу може бути заданий від 48 ° вправо до 2 ° вліво і може бути встановлений за допомогою рукоятки для установки кута скоса між нулем і максимум 45 ° вправо або вліво.

- Відпустіть установчу рукоятку (29) лівої напрямної, і посуньте її верхню частину (3) насічки можливо вліво. Відпустіть затискну рукоятку фіксатора нахилу пильного головки (11) і встановіть потрібний кут нахилу.
- Міцно затягніть затискну рукоятку (11).
- Далі дійте як при вертикальному прямому поперечному розрізі.

Якість розпилу

Чистота будь-якого зрізу залежить від ряду факторів, наприклад, від матеріалу заготівки, що розпилиється. Якщо при фасонних і аналогічних особливо точних роботах потрібно найбільш чистий розпил, рекомендується

використовувати гостро заточений пильний диск (з 60-ю зубами з твердосплавними напайками) і застосовувати більш повільну подачу при різанні.



УВАГА: Слідкуйте, щоб заготовка під час пилляння не рухалася, надійно фіксуйте її. Кожен раз, перш ніж підняти важіль, чекайте повної зупинки пильного диска. Якщо від кінцевої частини оброблюваної заготовки отщепляються нееелікі волокна, наклейте на деревину в області розпилу смужку липкої стрічки. Виконайте пропив через стрічку, потім ретельно видаліть її.

впевненість при управлінні електропилкою. Ваша електропила - ідеальний електроінструмент для пилляння зі скосом для кутових з'єднань (з'єднань «на вус»), див. Мал. R1. Зображене з'єднання можна отримати за допомогою пилляння з нахилом або пилляння зі скосом.

- Різання таким нахилом Встановіть для обох планок нахил 45° , щоб при їх стикування вийшов кут 90° . Зафіксуйте рукоятку установки кута скоса в нульовій позиції. Дерев'яний брус розташуйте широкою стороною до площини столу і вузькою стороною до направляючої.

- Пилляння зі скосом

Той же самий розріз може бути виконаний шляхом скошування під прямим кутом правої і лівої заготовок, що лежать широкою стороною впритул до напрямної. Обидва ескізу (Мал.R1 & R2) підходять для виконання тільки чотиристоронніх конструкцій. При зміні числа сторін, кут скоса і кут нахилу також змінюється. У наведеній нижче таблиці вказані правильні кути для різноманітних конфігурацій виробів, за умови, що всі сторони мають однакову довжину. Якщо необхідна Вам конфігурація не приведена в таблиці, розділіть 180° на кількість сторін, в результаті вийде кут скоса і кут нахилу.

Кількість сторін	Кут скосу або нахилу
4	45°
5	36°
6	30°
7	$25,7^\circ$
8	$22,5^\circ$
9	20°
10	18°

КОМБІНОВАНЕ ПИЛЯННЯ (Мал.S1 I S2)

Комбіноване пилляння - це одночасне пилляння зі скосом (Мал. R2) і з нахилом (Мал.R1). Цей метод пилляння використовується для виготовлення рам або ящиків з похилими стінками на зразок того, що зображений на Мал.S1.



УВАГА: Якщо кут пилляння постійно змінюється, стежте, щоб гвинти фіксації нахилу і скоса були надійно затянуті. Затягуйте їх після кожного

Положення тіла і рук

Правильне положення тіла і рук під час керування торцовання пилкою зробить роботу більш легкою, точною і безпечною.

- Ніколи не тримайте руки біля ріжучого елемента.
- Не тримайте свої руки до пильному диску ближче, ніж на 150 мм.
- Притискайте заготовку до столу і спрямовуючої під час розпилювання. Тримайте свої руки в положенні, як під час роботи, поки вимикач не відпустите і пильний диск остаточно не зупиниться.
- Завжди спочатку виконуйте пробні розрізи (при вимкненому інструменті), перед тим як робити остаточний розріз, щоб перевірити хід диска.
- Не допускайте перехрещення рук під час роботи з інструментом.
- Твердо упирайтесь обома ногами в підлогу, щоб зберігати належний баланс.
- У міру переміщення пилки вліво або вправо, слідуйте за нею, тримаючись останньої від пильного диска.
- Працюючи уздовж розміченій лінії, стежте за нею крізь жалюзійні отвори на захисному кожусі.


ВИГОТОВЛЕННЯ РАМ ДЛЯ КАРТИН, ЯЩИКОВ ДЛЯ РОЗСАДИ І ІНШИХ ЧОТИРИСТОРОННИХ КОНСТРУКЦІЙ (Мал.R1 I R2)

ПИЛЯННЯ ПІД КУТОМ І ВИГОТОВЛЕННЯ РАМ

Виготовте кілька простих виробів з відходів деревини, щоб відчути

зміни кута нахилу або кута скоса.

- На наведеній нижче діаграмі можна вибрати правильний кут нахилу і кут скосу для комбінованого пилиння. Для цього спочатку виберіть необхідний для Вашого виробу кут «A» (Мал.S2) і помістіть цей кут на відповідну криву діаграми. З цієї точки опустіть вниз перпендикулярну лінію для визначення потрібного кута нахилу і горизонтальну для визначення кута скоса.



- Встановіть на пилі зазначені кути і виконайте кілька пробних розрізів.
- Спробуйте сумістити відрізані компоненти.
- Наприклад: Для виготовлення чотиристороннього ящика з зовнішнім кутом 25° (кут «A») (Мал.S2), використовуйте праву верхню криву. Знайдіть мітку 25° на кривій діаграми. Проведіть горизонтальну лінію до будь-якої зі сторін для визначення кута скоса, який слід встановити на пилі (23°). Таким же чином проведіть вертикальну лінію до нижнього або верхнього краю для визначення кута нахилу, який слід встановити на пилі (40°). Завжди виконуйте пробні розрізи на декількох обрізаннях дерева для перевірки напаштувань пилки.

Пилиння плінтурів

Пилиння плінтурів робите з кутом нахилу 45° .

- Щоразу перед пилинням, не включаючи електропилку, робіть пробне рух пильної головки.
- При пилинні, плінтур повинен лежати на столі електропили задньою стороною.

ВНУТРІШНІЙ КУТ

Ліва сторона

- Притисніть верхню сторону оброблюваної заготовки до направляючої.
- Зафіксуйте оброблювану заготовку зліва від пильного диска.

Права сторона

- Притисніть нижню поверхню оброблюваної заготовки до направляючої.
- Зафіксуйте оброблювану заготовку зліва від пильного диска.

ЗОВНІШНЄ КУТ

Ліва сторона

- Притисніть нижню поверхню оброблюваної заготовки до направляючої.
- Зафіксуйте оброблювану заготовку праворуч від пильного диска.

Права сторона

- Притисніть верхню сторону оброблюваної заготовки до направляючої.
- Зафіксуйте оброблювану заготовку праворуч від пильного диска.

Пилиння багетів

Пилиння багетів проводиться комбінованим методом. Для досягнення високої точності, дана електропила має попередньо встановлений кут скоса

$31,62^\circ$ і кут нахилу $33,85^\circ$. Ці параметри призначенні для стандартних багетів з верхнім кутом 52° і нижнім кутом 38° .

- Перед пилинням заготовок потренируйтесь на деревних обрізках.
- Пилиння повинно проводитися з лівим нахилом, при цьому багет повинен лежати на столі електропили зворотною стороною.

ВНУТРІШНІЙ КУТ

Ліва сторона

- Верхня сторона багета притиснута до направляючої.
- Скіс вправо.
- Зафіксуйте оброблювану заготовку зліва від пильного диска.

Права сторона

- Нижня сторона багета притиснута до направляючої.
- Скіс вліво.
- Зафіксуйте оброблювану заготовку зліва від пильного диска.

ЗОВНІШНІЙ КУТ

Ліва сторона

- Нижня сторона багета притиснута до направляючої.
- Скіс вліво.
- Зафіксуйте оброблювану заготовку зліва від пильного диска.

Права сторона

- Верхня сторона багета притиснута до направляючої.
- Скіс вправо.
- Зафіксуйте оброблювану заготовку праворуч від пильного диска.

Випилювання пазів (Мал.Т)

Ваша пила оснащена обмежувачем глибини (12) і рукояткою настройки глибини пазів (15), що дозволяє проводити операції з випилювання пазів.

- Поверніть обмежувач глибини (12) вперед.
- За допомогою рукоятки настройки глибини пазів (15) встановіть необхідну глибину різу. Можливо, буде потрібно попередньо послабити затисну гайку (66).
- Для отримання рівного паза рекомендується помістити між направляючою і оброблюваної заготівлею бруск довжиною приблизно 5 см.

Видалення пилу (Мал.А2 і А5)

Даний інструмент оснащений патрубком пиловідведення (24) для під'єднання набору пиловидалення (за бажанням).



УВАГА! По можливості використовуйте засобами для видалення пилу пристрій, розроблене

відповідно до чинних нормативів, що стосуються викидів пилу.

Підключіть пристрій для збору пилу, розроблене відповідно до чинних нормативів. Швидкість повітряного потоку від підключених зовнішніх систем повинна становити 20 м / с +/- 2 м / с. Ця швидкість повинна вимірюватися в точці з'єднання вентиляційного каналу з інструментом (в точці з'єднання), інструмент повинен бути підключений, але не повинен при цьому працювати.

РОЗПИЛЮВАННЯ КОРОТКИХ ЗАГОТОВОК (Мал.Ј1)

Верхня частина лівої направляючої (3) може регулюватися для створення максимальної підтримки коротких заготовок при їх розпилюванні.

- Переведіть пильний диск у вертикальне положення.
- Відпустіть установчу рукоятку (29), повернувши її на 3 обороти.
- Встановіть напрямну якомога ближче до пильному диску.
- Загвинтите із зусиллям рукоятку.

ДОДАТКОВІ ОПОРЫ ДЛЯ ДОВГИХ ЗАГОТОВОК (Мал.А4)

- Завжди використовуйте опору для довгих заготовок.

- Для досягнення найкращих результатів використовуйте стіл на ніжках (35), збільшуючи ширину столу Вашої пилки (стіл можна купити у Вашого торгового представника як додатковий аксесуар). Для підтримки довгих заготовок використовуйте будь-які зручні пристосування, такі як пильні козли або подібні до них пристрої, що перешкоджають виступу довгих кінців.

ТРАНСПОРТУВАННЯ (Мал.А6, В)



УВАГА: Ніколи не піднімайте і не переносять торцовальний пилку за захисні кожухи.

Для зручності перенесення інструменту до основи можна прикріпити ремінь для перенесення. Ремінь для перенесення (див. Мал.А6) можна придбати додатково.

- Для перенесення електропили, переведіть пильну головку в нижнє положення і натисніть на фікатор (14).

- Для отримання найменших транспортних габаритів електропили, зафіксуйте ручку блокування ковзної направляючої при знаходженні пильної головки в передньому положенні, натисніть на важіль поворотного столу в крайньому правому пазу установки кута скоса, вставте направляючу (3) повністю всередину, заблокуйте рукоятку фікатора кута нахилу (11) при знаходженні пильної головки в вертикальному положенні.
- Для перенесення електропили використовуйте тільки виїмки (30) для захоплення рукою, як показано на Мал.В.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Ваш електроінструмент D E WALT розрахований на роботу протягом тривалого часу при мінімальному технічному обслуговуванні. Термін служби і надійність інструменту збільшуються при правильному догляді і регулярному чищенні.



УВАГА: Щоб уникнути отримання травми, вимкніть інструмент та від'єднайте його від джерела електроживлення, перш ніж встановлювати і демонтувати

приналежності, виконувати або змінювати налаштування, а також перед проведенням ремонту. Переконайтесь, що курок перемикач знаходиться в положенні ВИКЛ. Ненавмисний запуск інструменту може привести до травмування.



Маслило

Даний інструмент не вимагає додаткового змащення. Підшипники електродвигуна попередньо змазані і вологонепроникні.

- Уникайте використання масла і жирів, які можуть стати причиною засмічення двигуна обрізками і тирсою, що спричинить за собою проблеми в роботі електроінструменту.

- При скученні обрізків і тирси в частинах інструменту, періодично чистіть їх сухою щіткою.



Частка

Перед експлуатацією інструменту уважно досліджуйте верхній захисний кожух диска, рухливий нижній захисний кожух диска, а також трубу пиловидалення, щоб переконатися, що вони функціонують належним чином. Переконайтесь, що тирса, пил або обрізки заготовки не блокують перераховані пристрії.

При застряванні фрагментів заготовки між пильним диском і захисними кожухами, вимкніть інструмент від джерела живлення і виконайте вказівки в розділі « **Установка пильного диска** ». Видаліть застяглі частинки і встановіть на місце пильний диск.



УВАГА: Вибудуйте бруд і пил з корпусу сухим стисненим повітрям у міру видимого скучення бруду всередині і навколо вентиляційних отворів. Очищуйте, надівши засіб захисту очей і респіратор затвердженого типу.



УВАГА: Ніколи не використовуйте розчинники або інші агресивні хімічні засоби для очищення неметалевих деталей інструменту. Ці хімікати можуть пошкодити властивості матеріалів, застосованих в даних деталях. Використовуйте тканину, змочену у воді з м'яким милом. Не допускайте попадання будь-якої рідини всередину інструменту; ні в якому разі не занурюйте будь-яку частину інструменту в рідину.



УВАГА: Щоб знизити ризик отримання травми, регулярно очищайте верхню поверхню столу.



УВАГА: Щоб знизити ризик отримання травми, регулярно очищайте систему пиловидалення.

ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД ЗА ПЛАСТИНДЛЯ ПРОПИЛА (Мал.U)

Регулярно очищайте поверхню під пластину для пропила. У разі зносу пластини для пропила, її слід замінити.

- Викріття гвинти (67) кріплення пластини для пропила (31).
 - Зніміть пластину для пропила і очистіть поверхню, до якої вона кріпиться.
 - Встановіть на місце частину пластини для пропила і гвинти.
 - Затягніть гвинти вручну.
 - Для регулювання положення пластини для пропила виконайте наступні дії:
 - Опускайте пильну головку, поки зуби диска не досягнуть прорізи пластини для пропила.
-
- Встановіть кожну частину пластини якомога ближче до зубів диска.
 - Затягніть гвинти.

Додаткові принадлежності



УВАГА: Оскільки принадлежності, відмінні від тих, які пропонує D E WALT, не проходили перевірки на цьому телевізорі, використання цих пристрій може привести до небезпечної ситуації. Щоб уникнути ризику отримання травми, з даним продуктом повинні використовуватися тільки рекомендовані D E WALT додаткові пристрій.

ОПИС пилкового диска		
ЗАСТОСУВАННЯ	Діаметр диску	КІЛЬКІСТЬ зубів
Пильні диски по будівельним матеріалам (будь-який тип пилляння)		
загальне застосування	216 мм	48
Пильні диски по дереву (точний, чистий рез)		
Точні поперечні різи	216 мм	60

З питань придбання додаткового обладнання звертайтеся до Вашого дилера.

Захист навколишнього середовища



Роздільний збір. Цей продукт не можна викидати разом із побутовим сміттям.



Якщо одного разу Ви захочете замінити свій виріб D E WALT або якщо він Вам більше не потрібний, не викидайте його разом з побутовими відходами. Зробіть цей виріб спеціальний приймальний пункт.



Роздільний збір виробів з закінченим терміном служби і їх упаковки дозволяє повторно переробляти та повторно використовувати. Використання перероблених матеріалів допомагає захищати навколишнє середовище від забруднення та зменшує потребу в сировині.

Пильні диски

ЗАВЖДИ використовуйте пильні диски діаметром 216 мм з посадковим отвором діаметром 30 мм. Номінальна швидкість диска не повинна бути нижче 5500 об / хв. Ніколи не використовуйте диски меншого або більшого діаметру. Вони не будуть закриватися захисним кожухом належним чином.

Місцеві законодавчі акти можуть забезпечити збір старих електрических продуктів окремо від побутового сміття на муніципальних звалищах відходів, або Ви можете продавцями при покупці нового виробу. фірма D E WALT забезпечує прийом і переробку після закінчення їхнього терміну D E WALT. Щоб скористатися цією послугою, Ви поверніть виріб компанії в офіційний сервісний центр, які збирають відпрацьовані продукти за наш рахунок. Ви можете дізнатися місце знаходження Вашого найближчого авторизованого сервісного центру, звернувшись в Ваш місцевий офіс D E WALT за адресою, вказаною в цьому посібнику з експлуатації. Крім того, список авторизованих сервісних центрів D E WALT і повну інформацію про наш

післяпродажного обслуговування та контактною Ви можете
знайти в інтернеті за адресою: **www.2helpU.com**.

DeWALT

гарантійні умови

Шановний користувачу!

1. Вітаємо Вас з придбанням високоякісного виробу DeWALT і висловлюємо вдячність за Ваш вибір.

1.1. Надійна робота даного вироби протягом всього терміну експлуатації - предмет особливої турботи наших сервісних служб. В разі виникнення будь-яких проблем в процесі експлуатації виробу рекомендуюмо Вам звертатися лише до авторизованих сервісні організації, адреси та телефони яких Ви зможете знайти в Гарантійному талоні або дізнатися в магазині.

Наши сервісні станції - це не тільки кваліфікований ремонт, але і широкий вибір запчастин і аксесуарів.

1.2. При купівлі виробу вимагайте перевірки його комплектності та справності в Вашій присутності, інструкцію по експлуатації і заповнений Гарантійний талон на російській мові. При відсутності у Вас правильно заповненого Гарантійного талона ми будемо змушені відхилити Ваші претензії по якості даного виробу.

1.3. Щоб уникнути непорозумінь переконливо просимо Вас перед початком роботи з виробом уважно ознайомитися з інструкцією по його експлуатації.

2. Правовою основою справжніх гарантійних умов є діюче Законодавство і, зокрема, Закон "Про захист прав споживачів".

3. Гарантійний термін на даний виріб становить 12 місяців і обчислюється з дня продажу. У разі усунення недоліків вироби, гарантійний строк продовжується на період, протягом якого воно не виконувалось.

4. Виробник рекомендує проводити періодичну перевірку виробу на сервісній станції.

5. Протягом 12 місяців з дня продажу виробник гарантує безкоштовну перевірку вироби і рекомендації по заміні приладів, що зношуються.

6. Термін служби виробу - 5 років (мінімальний, встановлений відповідно до Закону "Про захист прав споживачів").

7. Наши гарантійні зобов'язання расповсюджуються тільки на несправності, виявлені протягом гарантійного терміну і обумовлені виробничими або конструктивними факторами.

8. Гарантійні зобов'язання не розповсюджуються:

8.1. На несправності виробу, що виникли в ряді:

8.1.1. Недотримання користувачем припускає даній інструкції з експлуатації виробу.

8.1.2. Механічного пошкодження, викликаного зовнішнім

ударним або будь-яким іншим наслідком.

8.1.3. Застосування виробу не за призначенню.

8.1.4. Стихійного лиха.

8.1.5. Несприятливих атмосферних і інших зовнішніх впливів на виріб, таких як дощ, сніг, підвищена вологість, нагрівання, агресивні середовища, невідповідність параметрів електромережі живлення вказаним на інструменті.

8.1.6. Використання приладдя, витратних матеріалів і запчастин, які не рекомендовані або не схвалені виробником.

8.1.7. Проникнення всередину виробу сторонніх предметів, комах, матеріалів або речовин, що не є відходами, проти застосування за призначеннем, такими як стружка, тирса тощо.

8.2. На інструменти, що піддавались розкриттю, ремонту або модифікації поза уповноважених сервісної станції.

8.3. На принадлежності, запчастини, що вийшли з ладу внаслідок нормального зносу, та витратні матеріали, такі як привідні ремені, вугільні щітки, акумуляторні батареї, ножі, пилки, абразиви, пильні диски, свердла, бури та т. п.

8.4. На несправності, що виникли в результаті перевантаження інструменту, що спричинило вихід з ладу електродвигуна або інших вузлів і деталей. До безумовних ознак перегрузки вироби відносяться, зокрема: поява кольорів мінливості, деформація або оплавлення деталей і вузлів виробу, потемніння або обвуглювання ізоляції проводів електродвигуна під впливом високої температури.

